


# Fatalne wykonanie instalacji



Zdjęcie nr 3 pokazuje montaż odcinka instalacji, wraz z jej fantazyjnym rozmieszczeniem. Proszę zwrócić uwagę na samą technikę prowadzenia zmian kierunków - raz za pomocą kształtek, innym razem za pomocą „wygięć”, a wszystko razem wchodzi do fantazyjnej „dziury” w ścianie i w takiej właśnie formie instalacja została zgłoszona do odbioru wraz z sugerowaniem „puszczenia” faktury! Szczegóły samych połączeń widać na zdjęciu nr 4. Kształtki montażowe poprzeciągane, wygięte, widać wyraźny wypływ materiału (tego rodzaju połączenia zaistniały na większej części instalacji). Poproszony o opinię przedstawiciel producenta rurociągów poinformował o cofnięciu gwarancji na system i większą część materiału.



Opracowanie redakcja na podstawie materiałów z czasopisma "Magazyn Instalatora"  
źródło: [www.instalator.pl](http://www.instalator.pl)