

# Źle zamontowany kocioł.



Fotografia przedstawia zamontowany kocioł na groszek w istniejącym pomieszczeniu kotłowni. Moc kotła 200 kW Kocioł znajduje się w budynku użyteczności publicznej, został zamontowany przez autoryzowanego przedstawiciela producenta dwa lata temu w warunkach jak widać na zdjęciu, tzn. brak zachowania jakichkolwiek minimalnych odległości. Odległość wierzchu kotła od sufitu wynosi ok. 15 cm, a czyszczenie tego kotła odbywa się od góry. Nasuwa się pytanie: jak wygląda czyszczenie kotła? Odpowiedź jest prosta. Nigdy nie było wykonywane, ponieważ „się nie da”. A przeglądy okresowe, gwarancja producenta? Jaka jest sprawność kotła w chwili obecnej bez czyszczenia?. Pomijam fakt, iż kotłownia po zainstalowaniu tegoż kotła nie spełnia żadnych przepisów budowlanych, bhp, sanitarnych i ppoż.



Opracowanie redakcja na podstawie materiałów z czasopisma "Magazyn Instalatora"  
źródło: [www.instalator.pl](http://www.instalator.pl)